

Riidekapi Hendrik kokkupaneku juhised.

1. Alusta kapi kokkupanemist külgede kinnitamisest põhja külge. Selleks aseta detailid põrandale serva peale, kapi tagumine külge ülesse poole. Veendu, et põrand, kuhu kapp peaks minema on tasane, sirge ja loodis.
2. Esimesena kinnita kapi põhi külgede külge. Kinnitustega „E“. Jälgi, et külgede vahele on ka paigaldatud selleks ettenähtud kohtadesse (vt joonist) vahelagi „7“ ja mütsiriiulid „9“.
3. Tagaseina kinnilöömisel tuleb jälgida, et kapi külje laius on nii alt kui ülevalt samasugune. Konrolli ka diagonaali.
4. Kui oled kapile alla pannud jalad, siis võib kapi püsti tõsta. Kõrgenduse osa (kokkupandud tehases) tuleb peale tõsta ja kinnitada joonisel ette näidatud vahenditega.
5. Ukse hinged aseta ukse külge ette freesitud pesadesse. Ülemise ja alumise ukse hinge tallad kinnitatakse eraldi kapi külge. Keskmise hinge tall jääb hinge külge ja kinnitatakse siis kui uks on ette pandud. Kruvidega „J“ Hingesid saab reguleerida igas suunas.